DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v5.3

Nya funktioner

Version 5.3 innehåller följande förändringar:

- Finskt språkstöd
- Norskt språkstöd

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v5.3 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v5.3 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v5.3 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v5.3 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v5.2

Nya funktioner

Version 5.2 innehåller följande förändringar:

- Hur områdesval presenteras för användare är nu konfigurerbart, tex om tillgängliga områden ska vara förvalda eller ej

Felrättningar

Version 5.2 innehåller följande felrättningar:

- Engelska används nu som fallback om valt språk saknas
- DSS Touch kunde i vissa fall frysa i samband med konfigurationsförändringar
- Bättre hantering av inloggning med många områden
- Bättre hantering av MIFARE Ultralight

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v5.2 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v5.2 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v5.2 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v5.2 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v5.1

Nya funktioner

- Ljud vid uppmärksamhetsindikering går nu att stänga av
- Stöd för att ladda ner konfigurationsfiler via RS-485

Felrättningar

Version 5.1 innehåller följande felrättningar:

- Sabotage rapporterades inte in korrekt efter kommunikationsfel

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v5.1 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v5.1 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v5.1 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v5.1 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v5.0

Nya funktioner

- Tvingande handskakning med överliggande system
- Möjlighet att från fabrik låsa enheter till olika SKU

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v5.0 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v5.0 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v5.0 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v5.0 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v4.6

Nya funktioner

Version 4.6 innehåller följande förändringar:

- Rullande texter om objektsnamnet inte får plats på skärmen.
- Optimeringar så att man loggas in fortare samt visar hämtade områden och sektioner snabbare.
- Snabbare tillkopplingar när många sektioner eller områden används. Optimeringar är framför allt gjorda i Sentrion version 4.2.1.

Felrättningar

Version 4.6 innehåller följande felrättningar:

- Stabiliserat olika ”grafiska” krascher och omstarter.
- Rättat ofrivilliga utloggningar.

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v4.6 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v4.6 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v4.6 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v4.6 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v4.5

Felrättningar

Version 4.5 innehåller följande felrättningar:

- Bugg åtgärdad där manöverpanelen helt slutade att läsa kort om den konfigurerades för att läsa krypterade MIFARE Classic-kort.

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v4.5 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v4.5 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v4.5 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v4.5 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v4.4

Nya funktioner

Version 4.4 innehåller följande förändringar:

- Rapportering av byggdatum för aktuell firmware

Felrättningar

Version 4.4 innehåller följande felrättningar:

- Bugg åtgärdad där läsning av DESFire-kort sporadiskt resulterade i kommunikationsfel
- Bugg åtgärdad där kommunikationsfel när långa meddelanden skickade.
- Bugg åtgärdad där konfiguration av ljud- och ljusstyrka ej fungerade
- Bugg åtgärdad där blåskärm inträffade vid återhämtning från skärmsläckarläge

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v4.4 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v4.4 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v4.4 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v4.4 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS Touch - Release Notes **Rev 5**

DSS Touch v4.3

Felrättningar

Version 4.3 är enbart en felrättningsrelease. Version 4.3 innehåller följande felrättningar:

- Optimering av kommunikation mot Sentrion
- Omkalibrering av volyminställning

Kända begränsningar

Följande begränsningar i DSS Touch v4.3 är kända:

- DSS-uppgraderingsmotorn kan inte uppgradera DSS-Touch över RS-485-linje (kräver USB-anslutning).

Kompatibilitet

DSS Touch v4.3 är kompatibel med följande programversioner/firmware-versioner.

- Sentrion – DSS Touch v4.3 kräver Sentrion v3.7.0 eller senare.
- Sentrion Manager – DSS Touch v4.3 kräver Sentrion Manager v3.2.0 eller senare.

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se