DSS mk2 Firmware v3 - Release Notes Rev 5

Version 3.6.10 2024-05-03

- Fix för problem vid användning av ensamt OSDP-lås

Version 3.5.2 2022-01-05

- Ignorera kortdata och knapptryckningar från kortläsare under en kort tid efter anslutning
- Infört stöd för OSDP LED-styrningsinställning
- Infört filtrering av tillåtna SetOutputs-mönster
- Ytterligare buggfixar

Version 3.4.1 2021-06-25

- Infört MUX-TCT-läge
- Pacom 8707: indikeringsfixar
- DSS DOOR, MUX: fix för DC1-läge
- Safetron-lås: fix för ingångsstatus

Version 3.3.6 2020-12-16

- Inför stöd för OSDPv2-anslutet lås från Safetron
- DSS IO21: fix för sabotageindikering
- Pacom 8707: fixar för utökade indikeringar
- Pacom 8707: infört stöd för firmware-nedladdning
- OSDP: mindre protokollfixar

Version 3.2.5 2019-10-18

- DSS IO82: fix för att 12V ut inte fungerar i 3.1 på vissa hårdvarurevisioner
- Pacom 8707: infört stöd för utökade indikeringar

Version 3.1.6 2019-01-25

- Infört stöd för OSDPv2 (secure channel)
- Inför stöd för konfigurationsutskick till Pacom kortläsare
- MUX: fix för Gari-enheter under MUX

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se

DSS mk2 Firmware v3 - Release Notes **Rev 5**

Version 3.0.22 2018-03-26

- Kräver handskakning för att upprätta kommunikation
- MUX: fix för hanteringen av “utbytt hårdvara”-funktionen för enheter under MUX

TLab West AB
Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
www.tlabwest.se
Teknisk support: 031-830088
Mail: sentrion-support@tlabwest.se